

Trouble Shooting Guide


Product. E3010/E4020/E5010

2022.05

1. LOOP 발생시 확인 및 조치방법#1

▶ SLD (Self-Loop-Detection) 기능 이용한 LOOP 차단

- SLD 패킷을 초단위 전송하여, LOOP로 인해, SLD 패킷이 재수신되는 경우, LOOP로 간주 및 포트를 차단
- Default 무제한 차단이므로, recovery-time <1-1440min>을 설정하여, 포트 자동 해제되도록 설정필요



▶ SLD 설정 및 확인

[설정방법]

```
Switch(config)# sld enable
Switch(config)# interface range gi 0/14-0/15
Switch(config-if-range)# sld enable
Switch(config-if-range)# sld recovery-time 5
Switch# show sld
```

(Global 모드 SLD 기능 활성화)
 (다운링크 포트 진입)
 (포트 SLD 기능 활성화)
 (포트 차단 후 해제시간 지정 = 5분)
 (LOOP 발생시 포트 상태 확인)
 (Sts loop = loop, Sts ok =normal)

Interface	Enable	Flag	Sts	Link	Recovery	Count	Last change
Gi0/14	yes	.L	loop	down	295	1	00:00:05
Gi0/15	yes	.L	loop	down	295	1	00:00:05
Gi0/11	yes	.N	ok	up	0	0	01w01d02h

[차단로그]

```
May 26 14:30:05.007 [4] %SLD-4-PORT_SELF_LOOPED: Giga0/14 disabled: received SLD PDU
May 26 14:30:05.078 [4] %PM-SP-4-ERR_DISABLE: sld error detected on Gi0/14, putting Gi0/14 in err-disable state
May 26 14:30:04.977 [4] %SLD-4-PORT_SELF_LOOPED: Giga0/15 disabled: received SLD PDU
May 26 14:30:05.007 [4] %PM-SP-4-ERR_DISABLE: sld error detected on Gi0/15, putting Gi0/15 in err-disable state
```


[해제로그]

```
May 26 14:35:04.982 [5] %SLD-5-PORT_ENABLE: Giga0/15 enabled by auto recovery timer
May 26 14:35:05.012 [5] %SLD-5-PORT_ENABLE: Giga0/14 enabled by auto recovery timer
```

1. LOOP 발생시 확인 및 조치방법#2

▶ STP (Spanning-Tree Protocol) 기능 이용한 LOOP 차단

- BPDU 패킷을 초단위 전송하여, LOOP로 인해, BPDU 패킷이 재수신되는 경우, LOOP로 간주 및 포트를 차단
- 1) 자체 LOOP (포트간 연결) 차단시 : Role (Backp), Sts (BLK)처리, 2) 하단 LOOP로 차단시 : loopback guard err-disabled 처리



▶ STP 설정 및 확인

[설정방법]

```
Switch(config)# spanning-tree mode rpvst+
Switch(config)# spanning-tree pathcost method short
Switch(config)# spanning-tree errdisable-timeout enable
Switch(config)# spanning-tree errdisable-timeout interval 60
Switch(config)# spanning-tree rpvst+ configuration
Switch(config-rpvst+)# vlan 1
Switch(config-rpvst+)# vlan 10
Switch(config-rpvst+)# exit
Switch(config)# spanning-tree enable
```

(STP mode rpvst+ 지정)
 (STP pathcost short 지정)
 (loopback guard 차단시, 해제기능 활성화)
 (loopback guard 차단시, 60sec 후 차단해제)
 (STP 적용할 VLAN 설정 모드 진입)
 (VLAN1 적용)
 (VLAN10 적용)
 (STP 활성화)

[자체 LOOP시 차단]

```
Switch# show spanning-tree rpvst+
```

```
Giga0/15      Backp   BLK 4      128.115 P2p   portfast
```

(자체 LOOP시 포트 BLOCK : Role (Backp), Sts (BLK) 처리, LOOP 해제시, 자동 BLK 해제)

[하단 LOOP시 차단]

```
Switch# show interface status |include 0/15
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/1		err-disabled	1006	full	a-1000	10/100/1000BaseT


(하단 LOOP시 포트 err-disabled = shutdown 처리, errdisable-timeout에 의해 해제)

```
Aug 10 17:32:27.554 [4] %PM-SP-4-ERR_DISABLE: stp-loopback-guard error detected on Gi0/1, putting Gi0/1 in err-disable state
Aug 10 17:33:27.468 [4] %PM-SP-4-ERR_RECOVER: Attempting to recover from stp-loopback-guard err-disable state on Gi0/1
```

1. LOOP 발생시 확인 및 조치방법#3

▶ TC (Traffic-Control)기능 이용한 LOOP 차단

- Traffic이 설정한 임계치를 초과하여, 유입시, 포트 차단, 임계치 이하로 유입시, 포트 차단 해제 (LOOP or 이상트래픽 차단 가능)
- SLD/STP의 경우, 송신 패킷을 재수신하는 경우, LOOP로 감지하나, 하단 HUB에서 패킷 Drop시, 감지불가 → TC 기능으로 차단/해제



▶ TC 설정 및 확인

[설정방법]

```
Switch(config)# interface gi0/1
```

```
Switch(config-if-Giga0/1)# traffic-control broadcast inbound 1200 500 block-mode
```

```
Switch(config-if-Giga0/1)# traffic-control multicast inbound 1200 500 block-mode
```

(broadcast 1200pps 초과시 포트 차단, 500pps 이하시 포트 차단해제)
(multicast 1200pps 초과시 포트 차단, 500pps 이하시 포트 차단해제)

```
Switch# show port traffic-control
```

```
=====
```

Port	traffic	high-pps	low-pps	status	avg-pps
Gi0/1	broadcast	1200	500	blocked	288,797
	multicast	1200	500	blocked	72,680

```
=====
```

(broadcast 1200pps 초과시 : blocked, 해제시 : normal)
(multicast 1200pps 초과시 : blocked, 해제시 : normal)

[차단로그]

```
May 26 15:47:34.924 [5] %PORT-TC-5-BLOCK: Interface Giga0/1, block the traffic
May 26 15:47:34.924 [6] %PORT-TC-6-HIGH_THR: Interface Giga0/1 multicast-inbound (72,680) reached threshold (1200)
May 26 15:47:34.907 [6] %PORT-TC-6-HIGH_THR: Interface Giga0/1 broadcast-inbound (288,797) reached threshold (1200)
```

[해제로그]

```
May 26 15:47:44.945 [6] %PORT-TC-6-LOW_THR: Interface Giga0/1 broadcast-inbound (7) reached threshold (500)
May 26 15:47:44.945 [6] %PORT-TC-6-LOW_THR: Interface Giga0/1 broadcast-inbound (7) reached threshold (500)
May 26 15:47:44.964 [7] %PORT-TC-7-UNBLOCK: Interface Giga0/1, keep block state by multicast traffic
May 26 15:47:44.964 [7] %PORT-TC-7-UNBLOCK: Interface Giga0/1, keep block state by broadcast traffic
```

2. SFP 연동 포트 link up 불가시 조치방법#1

▶ 광레벨 RX 저하에 의한 link up 불가

- 대국장비에 연결된 광모듈과 동일 Type(거리)의 모듈인지 확인
- 광케이블 연결된 포트의 광레벨을 측정하여, 정상 범위내 RX값이 측정되는 지 확인



▶ 광레벨 확인 및 조치방법

[광레벨 확인]

Switch# show interface status

```
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
-----
Gi0/25 == UPLINK#1 == notconnect trunk full auto 1000BaseSX
```

(notconnect : LINK DOWN, connected : LINK UP)

Switch# show interface transceiver

```
Optical Optical
Temperature Voltage Current Tx Power Rx Power
Port (Celsius) (Volts) (mA) (dBm) (dBm)
-----
Gi0/25 36.8 3.33 7.0 -5.1 -27.4 -
```

(RX : -17 ~ 0dBm 초과상태로, 대국장비 포함 회선 및 광모듈 점검필요)

[광레벨 범위]

Transceiver	Vendor	Vendor PN	RX 범위	TX 범위
10G LR(10km)	FOTTU	P31-64D10-RLP	-14 ~ 0dBm	-7.3 ~ 0.5dBm
10G ER(40km)	FOTTU	P55-64D40-RLP	-14 ~ 0dBm	-0.3 ~ 4dBm
10G ZR(80km)	FOTTU	P55-64D80-RLP	-24 ~ -7dBm	0 ~ 4dBm
10G ZR(80km)	LTI	LTI-SFP+ZR	-24 ~ -7dBm	0 ~ 5dBm
1G(10km)	Hi-Optel	HSFP-24-3311S-22	-22 ~ -3dBm	-9.5 ~ -3dBm
1G(40km)	Hi-Optel	HSFP-24-2521S-22	-22 ~ -3dBm	-5 ~ 0dBm
1G(500m)	HG	MXP-248S	-17 ~ 0dBm	-9 ~ -3dBm
100M(2km)	Hi-Optel	HSFP-03-3311M-12	-32 ~ -3dBm	-20 ~ -14dBm

2. SFP 연동 포트 link up 불가시 조치방법#2

▶ SPEED AUTO-NEGO 불일치에 의한 link up 불가

- 대국장비와의 광모듈 Type 일치 및 광레벨 정상이나, link up 불가능한 경우, SPEED AUTO-NEGO 불일치 여부 확인필요
- SPEED AUTO-NEGO 불일치시, SPEED MANUAL 스위치 = link up, SPEED AUTO 스위치 = link down으로 출력



▶ SPEED AUTO-NEGO 확인 및 조치방법

[L3 SPEED AUTO-NEGO 확인]

Switch# `show interface status`

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/25	== L2#1 ==	connected	trunk	full	1000	1000BaseSX

(1000 = SPEED MANUAL, a-1000 = SPEED AUTO)

[L2 SPEED AUTO-NEGO 확인]

Switch# `show interface status`

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/25	== UPLINK#1 ==	notconnect	trunk	full	auto	1000BaseSX

(1000 = SPEED MANUAL, a-1000 = SPEED AUTO)

[L2 SPEED MANUAL 변경 후 확인]

Switch(config)# `interface gi0/25`

Switch(config-if-Giga0/25)# `speed nonegotiate`

Switch# `show interface status`


Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Gi0/25	== UPLINK#1 ==	connected	trunk	full	1000	1000BaseSX

(SPEED MANUAL = speed nonegotiate, SPEED AUTO = no speed nonegotiate)

3. POE 하위 단말 전원 공급 불가

▶ EXT-VOLT (외부전원) 유입에 의한 하위 단말 POE 전원 공급 불가

- 타밴더 POE와 당사 POE간 다단 구성시, POE 기능 활성화 및 당사 장비를 PD로 인지하여, EXT-VOLT (외부전원) 유입되는 CASE 발생
- 당사 POE 구OS (r261미만) EXT-VOLT (외부전원) 유입시, 칩 보호차원 ALL 포트 전원 공급을 차단하도록 설계됨
- 최신OS(r264)에서는 EXT-VOLT (외부전원) 유입시, 타포트의 전원 공급을 정상적으로 유지하도록 보완 (최신OS 업그레이드 필요)



▶ EXT-VOLT 확인 및 조치방법

[EXT-VOLT 유입 포트 확인]

Switch# `show logging |include PoE Voltage`

May 28 08:52:20.958 [5] %POE-5-EVENT: PoE Voltage Injection into the port in Giga0/2

Switch# `show power inline port-status`

Port	Enable	Status	Force-power	Class	AF/AT
Giga0/1	En (reg only)	off (DISCHARGED_LOAD_CAP)	Disable	Class4(30.0W)	802.3AT
Giga0/2	En (reg only)	off (EXT_VOLT)	Disable	Class0(15.4W)	802.3AT

(EXT_VOLT = 외부 전원 유입 포트)

(DISCHARGED_LOAD_CAP = 외부 전원 유입으로 전원 공급 차단)

[최신OS 업그레이드 후 확인]

Switch# `show power inline port-status`

Port	Enable	Status	Force-power	Class	AF/AT
Giga0/1	En (reg only)	on (802-3AF/AT-DET)	Disable	Class4(30.0W)	802.3AT
Giga0/2	En (reg only)	off (EXT_VOLT)	Disable	Class0(15.4W)	802.3AT

(802-3AF/AT-DET) = 타포트 전원 공급 정상

(EXT_VOLT = 외부 전원 유입 포트)

Switch# `show power inline all-port-power`

All port Power.


```
=====
ifname      power
=====
gi0/1      8.4 (W)
gi0/2      0.0 (W)
```

전원 공급 8.4 (W) 정상

4. SNMPv2 통신 불가

➤ SNMPv2 설정오류 및 상위망 ACL 차단에 의한 통신 불가

- NMS와 스위치간, SNMPv2 Community 설정값 불일치에 의한 통신불가 여부 확인필요
- 상위망 SNMPv2 접근 대역 ACL 차단에 의한 통신불가 여부 확인필요



➤ SNMPv2 통신 확인 및 조치방법

[SNMPv2 설정 확인]

```
Switch(config)# access-list extended PERMIT_SNMP permit ip host 40.1.1.100 any
Switch(config)# access-list extended PERMIT_SNMP permit ip host 10.4.11.238 any
Switch(config)# access-list extended PERMIT_SNMP deny ip any any
Switch(config)# ip option snmp-acl access-group PERMIT_SNMP
!
Switch(config)# snmp-server community ro
```

(SNMP ACL에 NMS 대역 허용여부 확인)

```
New password: public123#
Retype new password: public123#
```

(SNMP Community 설정값 일치 여부 확인 및 재설정)

[SNMPv2 통신 확인]


```
Switch# tcpdump interface any udp port 161
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on any, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 65535 bytes
17:24:43.113070 In 00:e0:91:56:1f:a6 ethertype IPv4 (0x0800), length 91: 10.4.11.238.58932 > 10.4.11.40.161: C=public123# GetNextRequest(24) .1.3.6.1.2.1.1.3
17:24:43.115915 Out 70:30:5d:1c:43:91 ethertype IPv4 (0x0800), length 91: 10.4.11.40.161 > 10.4.11.238.58932: C=public123# GetResponse(28) .1.3.6.1.2.1.1.3.0=2818700
```

(TCPDUMP로 UDP 161 패킷 정상 송/수신 여부 확인 및 Community값 일치 여부 확인 → Request 패킷이 없는 경우, 상위망에서 ACL 차단여부 확인필요)

5. 비정상 IP 할당에 따른 서비스 불가

스위치 하단 공유기 연결 오류에 의한 사설IP 할당 및 서비스 불가

- 스위치 하단 공유기 연결시, WAN 포트에 연결하여야 하나, LAN 포트에 잘못 연결하여, 공유기의 사설IP 할당 → 서비스 불가 발생
- 공유기의 포트를 LAN → WAN으로 변경 필요하며, 타포트로의 사설IP 할당을 예방하기 위해서는 DHCP-FILTER 사전 설정필요



IP할당 내역 확인 및 조치방법

[IP할당 내역 확인]

```
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 1
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch# show ip dhcp snooping binding
State Codes: (E) - Lease Time Expired
```

(dhcp snooping 설정하여, ip할당 내역 확인)

Mac Address	IP Address	State	Lease(sec)	Vlan	Interface
0000.6a0d.0102	192.168.1.11	Ack	3600	1	Giga0/11
0000.6a0d.0103	192.168.1.12	Ack	3600	1	Giga0/12

(공유기 연결 오류에 의한 타포트 사설ip 할당 내역 확인)

[DHCP FILTER 설정 후 IP재할당 확인]

```
Switch(config)# interface range gi 0/1-0/24
Switch(config-if-range)# filter dhcp
Switch# show ip dhcp snooping binding
State Codes: (E) - Lease Time Expired
```

(다운링크에서 유입되는 dhcp offer/ack 차단 / 업링크 설정 금지)

Mac Address	IP Address	State	Lease(sec)	Vlan	Interface
0000.6a0d.0102	182.223.75.11	Ack	3600	1	Giga0/11
0000.6a0d.0103	182.223.75.12	Ack	3600	1	Giga0/12

(다운링크에서 유입되는 dhcp offer/ack 차단 후 ip 정상 할당 확인)

6. CRC 발생시 확인 및 조치방법

➤ CRC (Cyclic Redundancy Check)

- CRC 에러는 이더넷프레임의 "CRC Checksum" 에 문제가 있을 때 발생한다
- 물리적인 포트/회선/모듈등의 점검 필요



➤ CRC발생 확인

[확인방법#1]

Switch# `show interface gi0/25`

(특정 포트 CRC발생 확인)

Giga0/1 is up, line protocol is up (connected)

--- 중략 ---

324 CRC, 0 oversized, 0 dropped

(CRC Count 증가여부 확인)

[확인방법#2]

Switch# `show interface | include CRC`

(전체 포트 CRC발생 확인)

0 CRC, 0 oversized, 0 dropped

--- 중략 ---

324 CRC, 0 oversized, 0 dropped

(CRC Count 증가여부 확인)

0 CRC, 0 oversized, 0 dropped

[확인방법#3]

Switch# `clear counters`

(CRC Count 초기화 후 재 조회시 지속 증가여부 확인)

Switch# `show interface | include CRC`


[조치방법]

- 1) CRC발생 포트 Connector 탈/실장
- 2) 대국장비 모듈 교체, CRC발생 장비 모듈 교체
- 3) CRC발생 포트 연결 케이블 교체

7. 패킷 Loss 발생시 확인 및 조치방법

▶ 패킷 Loss 발생

- 장비 운용중 패킷 Loss 발생시 Mirror 통한 점검 가능
- 포트 기준 TX/RX 패킷을 모니터링 PC로 미러하여 패킷 Loss 여부 등 특이사항 확인



▶ 미러링 방법


[설정방법]

```
Switch(config)# interface gi 0/1
Switch(config-if-Giga0/1)# mirror interface gi0/25 direction both
Switch(config-if-Giga0/1)# mirror interface gi0/25 direction receive
Switch(config-if-Giga0/1)# mirror interface gi0/25 direction transmit
```

(모니터링 PC 연결 interface 진입)
 (Gi0/25 포트 송/수신 패킷 미러링 설정)
 (Gi0/25 포트 수신 패킷 미러링 설정)
 (Gi0/25 포트 송신 패킷 미러링 설정)

[확인방법]

Wireshark 프로그램 실행하여 미러 결과 확인



8. 부트모드 진입시 확인 및 조치방법

▶ 부트모드 진입

- OS 손상 등으로 정상 부팅상태가 아닌 부트모드 진입상태
- TFTP를 이용한 임시 부팅으로 복구 후 손상된 OS 삭제 후 재업로드 진행



▶ 부트모드 복구

[복구방법]

1. 콘솔 연결 및 UTP MNG 포트 연결 (MNG 포트가 없는 제품은 G10/1 연결)

BOOTLOADER 2.1.6 version

== 중략 ==

Hit Ctrl+C key to stop autoboot: 2

Bootloader >>

(정상 부팅이 아닌 부트모드 진입 상태 확인)

2. 부트모드 프롬프트에서 IP/NETMASK/OS IMAGE를 지정

Bootloader >> `setenv ipaddr 10.4.11.100`

(SWITCH IP)

Bootloader >> `setenv netmask 255.255.255.0`

Bootloader >> `setenv serverip 10.4.11.200`

(TFTP 서버 PC IP)

Bootloader >> `setenv bootfile UbiEnt.r264.bin`

(TFTP 서버 디렉토리 저장된 OS IMAGE NAME)

Bootloader >> `saveenv`

3. 휘발성 메모리에 OS를 다운로드 및 부팅 실행

Bootloader >> `run boot_from_tftp`

Using eiga0 device

TFTP from server 10.4.11.200; our IP address is 10.4.11.100

Filename 'UbiEnt.r264.bin'.

Load address: 0x2000000

Loading: #####

4. 장비가 정상적으로 부팅 되는지 확인한다. 정상부팅 후 OS를 삭제하고 재 Upgrade를 한다

Switch login:

9. 원격 접속 불가

▶ ACL 및 방화벽 등 원격접속 차단에 의한 접속 불가

- 스위치 원격접속 ACL 설정에 의한 통신불가 여부 확인필요
- 방화벽 원격접속 정책 차단 or 접근 대역 ACL 차단에 의한 통신불가 여부 확인필요



▶ 원격 접속 통신 확인 및 조치방법

[원격 접속 설정 확인]

```
Switch(config)# service ssh
Switch(config)# ip ssh port 2222
Switch(config)# access-list 22 permit host 10.4.11.235
Switch(config)# access-list 22 deny any
Switch(config)# ip option ssh-acl access-group 22
```

(원격 접속 활성화)
 (SSH Port 변경)
 (SSH ACL에 접속 IP대역 허용여부 확인)
 (SSH ACL 활성화)

[SSH 통신 확인]

```
Switch#tcpdump interface any port 2222
16:21:54.692034 In 98:83:89:98:fd:97 ethertype IPv4 (0x0800), length 72: 10.4.11.235.2304 > 10.4.11.44.2222: Flags [S], seq 2579343963, win 65520, options [mss 1260,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:21:54.692768 Out 70:30:5d:35:fd:24 ethertype IPv4 (0x0800), length 68: 10.4.11.44.2222 > 10.4.11.235.2304: Flags [S.], seq 3650586713, ack 2579343964, win 14600, options [mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 6], length 0
(TCPDUMP로 port 2222 패킷 정상 송/수신 여부 확인 → 수신 패킷이 없는 경우, 상위망에서 ACL 차단 or 방화벽 차단 여부 확인필요)
```

Switch#tcpdump interface any port 2222

```
16:29:50.405211 In 98:83:89:98:fd:97 ethertype IPv4 (0x0800), length 72: 10.4.11.235.2384 > 10.4.11.44.2222: Flags [S], seq 3489403285, win 65520, options [mss 1260,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
16:29:51.418786 In 98:83:89:98:fd:97 ethertype IPv4 (0x0800), length 72: 10.4.11.235.2384 > 10.4.11.44.2222: Flags [S], seq 3489403285, win 65520, options [mss 1260,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK], length 0
(TCPDUMP로 port 2222 패킷 정상 송/수신 여부 확인 → 송신 패킷이 없는 경우, 장비 ACL 차단여부 확인 필요)
```

ubiQuoss

www.ubiquoss.com

☎ Call Center(24 Hour) : TEL. 1577-9550 | FAX.031-8017-1183

🏠 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 68(삼평동 616)